



## OSHA Hazard Communication Labeling



**Danger:** May cause cancer. Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.  
May cause respiratory irritation.

**Prevention:** Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Do not breathe dust.  
Use only outdoors or in a well-ventilated area.

**Response:** Wash thoroughly after handling. If inhaled: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.  
Do not eat, drink or smoke when using this product.  
Wear protective gloves, appropriate dust respirator, eye protection, face protection.  
If exposed or concerned: Get medical attention. Get medical attention if you feel unwell.

**Storage:** Store locked up.

**Disposal:** Dispose of contents/container in accordance with local, regional, national and international regulations.



## Proposition 65 Labeling

**WARNING:** This product can expose you to chemicals including crystalline silica (airborne particles of respirable size) which is known to the State of California to cause cancer.  
For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

### CA OSHA TITLE 8, DIVISION 1, CHAPTER 4 Section 5204

California OSHA defines certain tasks as "High-Exposure Trigger Tasks". Examples of these tasks are machining, crushing, cutting, drilling, abrading, abrasive blasting, grinding, chiseling, carving, gouging, polishing, buffing, fracturing, intentional breaking, or intentional chipping of artificial stone that contains more than 0.1 percent by weight crystalline silica, or natural stone that contains more than 10 percent by weight crystalline silica. High-exposure trigger tasks also includes clean up, disturbing, or handling of wastes, dusts, residues, debris, or other materials created during the above-listed tasks. The employer shall use the following engineering controls and work practices for all high-exposure trigger tasks, regardless of employee exposures, exposure assessments, or objective data. This includes cleaning all dusts each shift, the use of wet methods or vacuum cleaners equipped with HEPA filters to collect all wastes, dusts, residues, debris, or other materials that are generated from high-exposure trigger tasks, employees engaged in housekeeping tasks shall use respirator protection and the employer shall provide readily accessible washing facilities.

### WARNING: EXPOSURE TO CRYSTALLINE SILICA DUST FROM THIS PRODUCT DURING FABRICATION AND PROCESSING MAY CAUSE CANCER AND OTHER DISEASES

#### Recommended Processing Procedures

Natural and engineered stone slabs are not hazardous as shipped, or as used by the end customer after installation. However, exposure to crystalline silica dust during fabrication and processing of this product may cause cancer or other diseases. Exposure to dust must be controlled, below applicable occupational exposure limits, at all times. Always wet cut this product. DO NOT DRY CUT OR DRY POLISH THIS PRODUCT UNDER ANY CIRCUMSTANCES. Dry cutting this product generates unsafe levels of crystalline silica dust. Use of wet methods alone may not provide adequate control of dusts; additional methods may be needed. Always verify that dust control methods reduce exposure to concentrations below applicable exposure limits. Federal and State exposure limits are included on the product Safety Data Sheet. Always wear a respirator and other appropriate personal protective equipment when working with this product. Always use wet cleanup methods. Unsafe levels of crystalline silica dust can be generated when fabricating, cutting, sawing, routing, drilling, grinding, polishing, sanding, demolishing or otherwise working with this product, unless appropriate safety precautions are followed. For handling and use, you must review the Architectural Surfaces Safety Data Sheet at [www.arcsurfaces.com](http://www.arcsurfaces.com) or by scanning the QR code on this product.



## Etiquetado de comunicación de peligros de OSHA



**Peligro.** Puede causar cáncer. Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.  
Puede causar irritación respiratoria.

**Prevención:** no manipule hasta haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad.  
No respire el polvo. Úselo únicamente al aire libre o en un área bien ventilada.

**Respuesta:** lávese bien después de manipularlo. En caso de inhalación: lleve a la persona al aire libre y manténgala en una posición que le facilite la respiración. No coma, beba ni fume mientras utiliza este producto. Use guantes protectores, respirador contra polvo adecuado, protección para los ojos y protección para la cara. EN CASO DE exposición o sospecha: consiga atención médica.  
Busque atención médica si no se siente bien.

**Almacenamiento:** guarde bajo llave.

**Eliminación:** elimine el contenido/recipiente de acuerdo con las regulaciones locales, regionales, nacionales e internacionales.



## Etiquetado de la Proposición 65

**ADVERTENCIA:** Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluida la sílice cristalina (partículas de tamaño respirable en el aire), que el Estado de California reconoce como causante de cáncer.  
Para obtener más información, visite [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

### TÍTULO 8, DEPARTAMENTO 1, CAPÍTULO 4 Sección 5204 DE LA OSHA EN CALIFORNIA

La OSHA en California define ciertas tareas como "tareas desencadenantes de alta exposición". Ejemplos de estas tareas son el mecanizado, triturado, corte, perforación, abrasión, chorro abrasivo, esmerilado, cincelado, tallado, ranurado, pulido, abrillantado, fracturado, rotura intencional o astillado intencional de piedra artificial que contenga más del 0.1 por ciento en peso de sílice cristalina, o piedra natural que contenga más del 10 por ciento en peso de sílice cristalina. Las tareas desencadenantes de alta exposición también incluyen la limpieza, alteración o manipulación de desechos, polvo, residuos, escombros u otros materiales creados durante las tareas mencionadas anteriormente. El empleador deberá utilizar los siguientes controles de ingeniería y prácticas laborales para todas las tareas desencadenantes de alta exposición, independientemente de la exposición de los empleados, las evaluaciones de exposición o los datos objetivos. Esto incluye la limpieza de todo el polvo en cada turno, el uso de métodos húmedos o aspiradoras equipadas con filtros HEPA para recolectar todos los desechos, polvos, residuos, escombros u otros materiales que se generan a partir de tareas desencadenantes de alta exposición, los empleados que realizan tareas de limpieza deben usar protección respiratoria y el empleador debe proporcionar instalaciones de lavado de fácil acceso.

### ADVERTENCIA: EXPOSICIÓN AL POLVO DE SÍLICE CRISTALINA DE ESTE PRODUCTO DURANTE LA FABRICACIÓN Y EL PROCESAMIENTO PUEDE CAUSAR CÁNCER Y OTRAS ENFERMEDADES

#### Procedimientos de procesamiento recomendados

Las losas de piedra natural e ingenierizadas no son peligrosas tal como se envían ni como las usa el cliente final después de la instalación. Sin embargo, la exposición al polvo de sílice cristalina durante la fabricación y el procesamiento de este producto puede causar cáncer u otras enfermedades. La exposición al polvo debe controlarse por debajo de los límites de exposición ocupacional aplicables en todo momento. Corte siempre este producto en húmedo. NO CORTE NI PULSE EN SECO ESTE PRODUCTO BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA. El corte en seco de este producto genera niveles peligrosos de polvo de sílice cristalina. El uso de métodos húmedos por sí solo puede no proporcionar un control adecuado del polvo; pueden necesitarse métodos adicionales. Verifique siempre que los métodos de control del polvo reduzcan la exposición a concentraciones por debajo de los límites de exposición aplicables. Los límites de exposición federales y estatales están incluidos en la hoja de datos de seguridad del producto. Utilice siempre un respirador y otro equipo de protección personal adecuado cuando trabaje con este producto. Utilice siempre métodos de limpieza húmedos. Se pueden generar niveles peligrosos de polvo de sílice cristalina al fabricar, cortar, serrar, fresar, perforar, esmerilar, pulir, lijar, demoler o trabajar de cualquier otro modo con este producto, a menos que se sigan las precauciones de seguridad adecuadas. Para su manipulación y uso, debe revisar la Hoja de datos de seguridad de superficies arquitectónicas ingresando a [www.arcsurfaces.com](http://www.arcsurfaces.com) o escaneando el código QR de este producto.

